

Согласовано:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/Н.И.Матвеев/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г

Утверждаю:

Директор МБОУ «Озёрная ООШ»

\_\_\_\_\_/Г.В.Коблова/

« \_\_\_\_ » сентября 2018 г



# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

п. Озёрный

Согласовано:

\_\_\_\_\_ / Н.И.Матвеев/

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ:

«Озёрная основная общеобразовательная школа» г. Озёрный

Т.В.Коблова/

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

### 1. 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 431161, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, posyolok Ozerный, улица Центральная 14Б.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1694,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да: 2162,56 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1993, последнего капитального ремонта: 2011

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Озёрная основная общеобразовательная школа» г. Озёрный, МБОУ «Озёрная ООШ».

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 431161, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, posyolok Ozerный, улица Центральная, 14Б.

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Zubovo-Polyanskiy rayon

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431110, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, r-posyolok Zubova Polyana, улица Новикова-Прибова, тел. (факс) - 8(83458) 2-17-57

### 1. 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 человек, вместимость 160 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

1. 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки «Озёрный» необходимо перейти ул. Центральная по пешеходному переходу и двигаться по направлению центра по асфальту (по центральной проезжей дороге) к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: перегуливаемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

#### 1. 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР

5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация альтернативной формы обслуживания
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий, капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2020 года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «Озёрная ООШ»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

1. 1. *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).*
2. 2. *Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.*
3. 3. *Согласование с собственником объекта.*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» сентября 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «27» сентября 2018 г.

3. Решения рабочей Комиссии МБОУ «Озёрная ООШ» п. Озёрный от «27» сентября 2018 г.

В составе:

Директора МБОУ «Озёрная ООШ» п. Озёрный Кобловой Галины Васильевны;

Заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «Озёрная ООШ» п. Озёрный Каширской Валентины Ивановны.

Учителя биологии МБОУ «Озёрная ООШ» п. Озёрный Косырьковой Светланы Николаевны.

Председателя профкома МБОУ «Озёрная ООШ» п. Озёрный Холоповой Татьяны Александровны.

Согласовано:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ:

«Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

Г.В.Коблова/

сентября 2018г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 431161, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, posyolok Ozerный, улица Центральная 14 Б.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1694,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да; 2162,56 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1993, последнего капитального ремонта: 2011

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный, МБОУ «Озёрная ООШ».

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 431161, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, posyolok Ozerный, улица Центральная, 14Б.

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Zubovo-Polyanskiy rayon

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431110, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p. posyolok Zubova Polyana, улица Новикова-Прибоя, тел. (факс) - 8(83458) 2-17-57

#### 1. 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: обучение и воспитание детей
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 человек, вместимость 160 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

1. 3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки «Озёрный» необходимо перейти ул. Центральная по пешеходному переходу и двигаться по направлению центра по асфальту ( по центральной проезжей дороге) к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ

5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 1. 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация альтернативной формы обслуживания
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий, капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МБОУ:

«Озёрная ООШ» п. Озёрный

8 (83458) 58-143

Г.В.Коблова

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)



Согласовано:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ:

«Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

(Г.В.Коблова/

» сентября 2018 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

Республика Мордовия

« \_\_\_\_\_ » сентября 2018 г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. 1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа»  
(нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 431161, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, посёлок Озёрный, улица Центральная 14 Б.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1694,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да; 2162,56 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1993, последнего капитального ремонта: 2011

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019 г.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный, МБОУ «Озёрная ООШ».

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 431161, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, посёлок Озёрный, улица Центральная 14Б.

**1. 2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: МБОУ «Озёрная ООШ» п. Озёрный не предоставляет образовательные услуги по дополнительным образовательным программам.

### 1. 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки «Озёрный» необходимо перейти ул. Центральная по пешеходному переходу и двигаться по направлению центра по асфальту (по центральной проезжей дороге) к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: перерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН (К, О, С, Г)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

1. 4. Управленческое решение (проект)

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий, капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2020 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. **согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.3. **согласование работ с надзорными органами;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА** на сайте МБОУ «Озёрная ООШ» п. Озёрный.

## 1. 5. Особые отметки

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	13	л.
2. Входа (входов) в здание	на	15	л.
3. Путей движения в здании	на	19	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	22	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	26	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	28	л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель:

Директор МБОУ  
«Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный



Г.В.Коблова

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

В.И.Каширская

Учитель по биологии МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

С.Н.Косырькова

Председатель профкома МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

Т.А.Холопова

- 1. I. Результаты обследования:
- 2. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, посёлок Озёрный, улица Центральная 14Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	есть		нет перил ограждения	С, О		Работы в порядке текущего ремонта
1.4.	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	капитальный ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка	нет		замечаний нет	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-	-	-

- 1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на		

функциональной зоны	обследования ОСИ)	плане		к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)			текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. **I. Результаты обследования:**
2. **2. Входа (входов) в здание**

**МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный**  
**Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п. Озёрный, улица Центральная 14 Б.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход</b>								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	-	нет перил ограждения	С,О	-	работы в порядке текущего ремонта
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет замечаний	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть			нет замечаний	-	-	-
<b>Запасной вход справа</b>								
2.6.	Лестница	есть			нет перил	С,О		работы в порядке



	(наружная)				ограждения				текущего ремонта
2.7.	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-	-
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К,О,С	установить кнопку вызов сотрудника		текущий ремонт
2.9.	Дверь (входная)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К,О,С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто		текущий ремонт
2.10.	Тамбур	нет			-	-	-	-	-
2.11.	Площадка перед внутренней лестницей	есть			замечаний нет	К,О,С	-	-	-
2.12.	Лестница (внутренняя)	есть			замечаний нет				
2.13.	Пандус (внутренний)	нет			пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкции здания		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
<b>Запасной вход слева</b>									
2.14.	Лестница (наружная)								
2.15.	Пандус (наружный)								
2.16.	Входная площадка (перед дверью)								
2.17.	Дверь (входная)								
2.18.	Тамбур								
2.19.	Площадка перед внутренней лестницей								
2.20.	Лестница (внутренняя)								

2.21.	Пандус (внутренний)							
2.22.	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют тактильные ручки	О, Г, С	установить тактильные ручки	

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	ДЧ-И (К,О,С,Г)			текущий ремонт
Запасной вход слева				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. I. Результаты обследования:
2. 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, посёлок Озёрный, улица Центральная 14Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, балкон)	есть			отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть			поручни присутствуют на высоте 0,92 метра с одной стороны, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	О, К, С	нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания,	технические решения невозможны – организация альтернативной

								формы обслуживания
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	-	-	замечаний нет			
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)			текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

- 1. I. Результаты обследования:
- 2. 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов.

МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, п. Озёрный, улица Центральная 14 Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть			пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане		
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)			Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

## 1. I. Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

## 1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

## Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г

## 1. I. Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

## 1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_



## I. Результаты обследования:

## 1. 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. ОзёрныйРеспублика Мордовия, Zubovo-Полянский район, посёлок Озёрный, улица Центральная 14 Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	5	<p>имеются пороги при входе в туалеты,</p> <p>отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия,</p> <p>не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,</p> <p>отсутствуют поручни и опоры</p> <p>отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.</p>	К, С, О, Г	<p>установить поручни и опоры</p> <p>устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель)</p> <p>установить крючки для одежды, костылей и т.п.</p> <p>оборудовать кнопкой вызова</p>	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ванная	нет	-	-	-	-	-	-

	комната							
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть			замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,85 отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане		
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

- 1. I. Результаты обследования:
- 2. 6. Системы информации на объекте

МБОУ «Озёрная основная общеобразовательная школа» п. Озёрный

Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, посёлок Озёрный, улица Центральная 14Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть			отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах	С, Г, О, К	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения

## 1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане		
Системы информации на объекте	ДЧ-И ( К, О, С, Г)			Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.